

CAMPINGPLATZ GRUIBINGEN

Problemstellung Ausgangslage

Auf einem Campingplatz wurde aufgrund folgender Indizien ein Sauberkeits- und Hygieneproblem befürchtet:


- sich zunehmend verstärkende Geruchsentwicklung
- schwarz eingefärbte Silikonfugen
- aufgeplatzte Fliesen
- Es wurde eine sofortige Sanierung beschlossen.

Nach der Demontage der alten Einrichtung wurden die Befürchtungen bestätigt und sogar übertroffen, wie die Abbildungen zeigen.

Vorteile und Nutzen durch den Einsatz von WandoVario®

- Konstruktive Verhinderung von Schimmel- und Fäulnisbildung durch ständige Hinterlüftung und Luftzirkulation
- Dadurch kann evtl. in den Hintergrund eingedrungene Feuchtigkeit keinen Schaden mehr anrichten
- Durch die angeformten Hohlkehlen und die Überlappung der Wandverkleidungen kann Wasser in die Duschtasse zurückfließen
- Vollkommen silikonlose Ausführung verringert den Wartungsaufwand und führt so deutlich zur Reduktion der Folgekosten
- Eine jederzeitige Revisionsmöglichkeit ist durch die eingehängten und demontierbaren Verkleidungen gegeben
- Eine schnelle Umsetzung (extrem hoher Vorfertigungsgrad) ermöglicht kürzeste Montagezeiten
- Realisierung von Sanierungen auch in Zeiten hoher Campingplatzbelegung
- Optische Aufwertung der Sanitäreinrichtungen

Effektive Bauzeit: 2 Tage



Umsetzung und Optik nach der Sanierung



Umsetzung und Optik nach der Sanierung



Situation und Ausgangslage vor der Sanierung



Situation und Ausgangslage vor der Sanierung